

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS DE SOLDADURA GAFAS PARA SOLDADOR



2SG002 / 2SG002C

La seguridad tiene valor

Línea de Gafas de Soldador

Descripción

Las gafas para soldar 2SG002 y 2SG002C, ofrecen protección contra los ojos del destello de soldadura, chispa y radiación en los procesos de soldadura autógena y oxicorte. La cinta elástica y el diseño ergonómico de las tasas permiten un ajuste adecuado; los aros con rosca permiten el fácil intercambio de los lentes.

Las Gafas están disponibles sin cristal y con cristal sombra 6 y cristal transparente.



Características

- Cómodas y ligeras.
- La cinta elástica permite que se ajusten a cualquier tipo de cara.
- Cuenta con un como puente nasal.
- Fácil forma de desensamblar para sustituir o limpiar los cristales.
- Máxima ventilación.
- Hecho en México

Visita www.siisaonline.com.mx



Limitaciones de Uso

- Estas gafas no proveen protección ilimitada. Las gafas protegen contra peligros comunes como impactos ligeros provenientes de pequeñas partículas, polvo y rayos de soldadura.
- Estas gafas son efectivas contra procesos de punteo, oxi-acetileno, pequeñas partículas originadas por cortar, rebabeear o similares.
- Los lentes y el cuerpo de las gafas no son irrompibles.
- Asegúrese que las gafas que elija sean apropiadas para protegerse adecuadamente contra el trabajo a realizar.
- Los lentes rayados o picados reducen el nivel de protección de los mismos. Reemplace inmediatamente.

Campos de aplicación

La línea de GAFAS para soldador de INFRA cuenta con un gran campo de aplicación, tales como:

- Industria
- Construcción
- Metal mecánica
- Herrería

Limpieza

Revise periódicamente las condiciones de sus Gafas de soldador. Es recomendable su limpieza esporádicamente. Desensamble los cristales separando la tasa del aro separando. Las gafas y sus componentes deben ser lavados sumergiéndolos en agua tibia, frotándolos con limpio y suave. Debe utilizarse un detergente neutro. Evite el perforado de las gafas. No utilice solventes.

Responsabilidad

Si se comprueba que el producto de INFRA esta defectuoso, es decir, tuvo un mal funcionamiento aun cuando se estaba utilizando correctamente, se procederá al cambio físico del producto en cuestión. En caso de no llegar a comprobar lo anterior, INFRA no se hace responsable por daños o perjuicios, ya sea directo o indirecto, especial, incidental, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo, negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

Mayor información

Soldadoras Industriales INFRA S.A. de C.V.

División Seguridad.

Plásticos # 4 Col. San Francisco Cuautlalpan,Naucalpan, Estado de México, México.

Tel: (55)53-58-28-88 Ext. 221, 256, 275 y 216